

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/tte-dimpression-pour-imprimantes-uv-dtf-epson-xp600-fa09050-p-892.html>




## Tête d'impression pour imprimantes UV DTF EPSON XP600 (FA09050)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Prix TTC            | <b>449.00 €</b>   |
| Prix HT             | <b>374.17 €</b>   |
| Disponibilité       | <b>Disponible</b> |
| Temps d'expédition  | <b>48 heures</b>  |
| Numéro de catalogue | <b>10459</b>      |
| Code du fabricant   | <b>FA09050</b>    |

### Description du produit

#### Tête d'Impression Epson XP600



Aucune tête d'impression ne sera reprise si elle a été en contact avec de l'encre, un liquide de nettoyage ou tout autre fluide, ou si elle a déjà été installée dans une imprimante.

Lors du remplacement de la tête d'impression, il est nécessaire de faire preuve d'une grande prudence. Aucun liquide ou humidité ne doit pénétrer dans les connecteurs des nappes de signaux, car cela pourrait endommager la tête d'impression et l'électronique de l'imprimante. Il est important de vérifier soigneusement l'ordre de connexion des câbles de signaux.

Tous les composants associés à la tête d'impression (dampers, cap-tops, nappes de signaux, électronique de commande) doivent être d'origine et compatibles avec les têtes EPSON XP600.

Étant donné que de nombreuses erreurs peuvent survenir lors du remplacement de la tête d'impression, il est recommandé que cette opération soit effectuée par un service technique agréé. Les têtes d'impression remplacées par l'utilisateur ne sont pas couvertes par la garantie et ne peuvent pas être retournées.



Lors du remplacement de la tête d'impression, il est également recommandé de remplacer les éléments suivants :

**Dampers**

**Nettoyage ou remplacement du système d'alimentation en encre**

**Pompe d'aspiration ou station de nettoyage**

**Cap-tops**

**Nappes de signaux**